

Remarque : la version 1.08 (V01R08) du sous-système est destinée uniquement aux nouveaux modèles de KRONOS (KRONOS 2). Elle ne peut pas être utilisée avec les modèles de KRONOS et KRONOS X.

## **Modifications**

- Dans de rares cas, lors d'un transfert de données MIDI ou de données Audio utilisant le port USB, entre le Kronos et un ordinateur externe, il pouvait se produire des problèmes techniques et du bruit au niveau du signal des sorties Audio. Cela a fait l'objet d'un correctif.
- Dans de rares cas, au cours du fonctionnement normal du Kronos, il pouvait se produire une erreur indiquant le message « A problem has been detected, which may have been caused by cycling power too quickly. » (un problème a été détecté, qui peut avoir pour raison une remise sous tension trop rapide). Cela a fait l'objet d'un correctif.