

KRONOS 61/73/88
KRONOS X 61/73/88
KRONOS 2 61/73/88/Platinum/LS/GOLD

System Version 3.1.2

14 février 2017

Depuis la version 3.1.1 du système du KRONOS

Mode Disk

Correctifs

Dans la version 3.1.1 du système uniquement, lors de l'installation d'une bibliothèque audio EXs, l'opération échouait avec le message d'erreur « Install EXs Error. Error: the EXs installation was not successful ». Cela a maintenant été corrigé.

Depuis la version 3.1.0 du système du KRONOS

MIDI

Correctifs

Si des messages MIDI Realtime Universal Exclusive étaient reçus lors de la lecture de notes sur le clavier, il pouvait se produire des notes bloquées. Cela a maintenant été corrigé. (Cela se produisait uniquement dans la version 3.1.0 du système et non dans les versions précédentes).

KARMA

Correctifs

Lorsque vous jouez des KARMA GE spécifiques, la fonction Latch pouvait ne pas fonctionner correctement. Cela a maintenant été corrigé. (Cela se produisait uniquement dans la version 3.1.0 du système et non dans les versions précédentes).

Si un fichier User GE (. KGE) était chargé contenant des banques User Templates, l'ordre de banques Template deviendrait incorrect au prochain allumage du KRONOS, ce qui donnait l'impression que les modèles Template n'avaient pas été correctement mémorisés. Cela a maintenant été corrigé.

Mode Combination

Correctifs

Dans la fenêtre Quick Layer, la modification du paramètre Zone de la couche Layer pouvait provoquer une erreur opérationnelle. Cela a maintenant été corrigé.

Mode Sampling

Correctifs

Les boutons START et STOP du panneau avant ne contrôlaient pas correctement les CD audio dans les lecteurs USB externes. Cela a maintenant été corrigé. (Cela se produisait uniquement avec la version 3.1.0 du système et non dans les versions précédentes).