

KRONOS 61/73/88
KRONOS X 61/73/88
KRONOS 2 61/73/88/PLATINUM/LS/GOLD

System Version 3.1.3

25 février 2019

Depuis la version 3.1.2 du système du KRONOS

Mode Program

Correctifs

L'utilisation du filtre HD-1 « Filter LFO Intensity » dans la fonction de réglage de la tonalité pouvait provoquer une erreur de fonctionnement. Cela a maintenant été corrigé.

Mode Disk

Correctifs

Le paramètre Piano Type ne fonctionnait pas correctement juste après l'installation d'une bibliothèque de sons EXs. Cela a maintenant été corrigé.

L'enregistrement d'échantillons dans un fichier KMP pouvait provoquer une erreur de fonctionnement. Cela a maintenant été corrigé.